

OGGETTO: COMMISSIONE SOSTENIBILITA' ENERGETICO-AMBIENTALE.

VERBALE RIUNIONE 22 FEBBRAIO 2012

Il Giorno 22 febbraio alle ore 15 si è riunita presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata la Commissione Sostenibilità energetico ambientale alla presenza dei seguenti membri:

Ing. Montecchiari Mario

Ing. Spalletti Fabio

Ing. Tuzio Aldo

Ing. Paoluzzi Massimo

Ing. Luciani Domenico (Consigliere Coordinatore)

Ing. Dignani Paolo

Ing. Foglia Michela

Ing. Conestà Luca

Ing. Paoluzzi Massimo

Ing. Mattioni Romualdo

Ing. Pisani Fabrizio

Ing. Angeloni Pietro (Presidente della Commissione)

Viene nominato all'unanimità presidente dell'assemblea l'ing. Angeloni Pietro che chiama l'ing. Dignani Paolo a svolgere l'incarico di segretario e che dichiara aperto il dibattito.

Argomento principale dell'incontro è risultato essere la continuazione della redazione del documento "Adempimenti Amministrativi Connessi all'efficienza energetica negli interventi edilizi". Il documento è stato nuovamente riesaminato e sono state apportate alcune modifiche e integrazioni, prevalentemente di carattere formale, in vista della relazione in merito che si terrà in occasione del Consiglio dell'Ordine in programma per il pomeriggio di mercoledì 29 febbraio 2012. A questo proposito l'ing. Luciani Domenico sta predisponendo la lettera di presentazione al Consiglio e ha invitato il presidente Pietro Angeloni e uno o al massimo due dei membri della Commissione S.E.A. a partecipare all'evento. Per completare la Parte II.^ del documento è stato programmato un incontro per lunedì 27 febbraio h.15.00 presso la sede dell'ordine. In quella occasione si deciderà anche chi sarà delegato a rappresentare la Commissione in occasione del Consiglio.

Si è anche discusso in merito alla problematica della certificazione energetica secondo il D.Lgs 28/2011 ed in particolare è emerso, a seguito di una più attenta interpretazione delle normative, che anche per gli edifici in classe G non è corretto limitarsi alla autocertificazione bensì risulta necessario fornire un indice di prestazione energetica e quelle indicazioni operative, seppur di massima, su come e dove intervenire per migliorare la classe energetica dell'edificio/unità abitativa in esame. A questo proposito i presenti convenivano sulla necessità di richiedere compensi professionali congrui e di non cedere subito alla dura (e scarna) legge di mercato di questo periodo.

Alle ore 18.00 circa la riunione si è sciolta.

Il Presidente
Ing. Angeloni Pietro

Il Consigliere Coordinatore
Ing. Luciani Domenico

Compilato da
Ing. Dignani Paolo