



## Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Via IV Novembre 50 - 62100 Macerata

Tel. 0733.233.111 Fax. 0733.234.254

e-mail [info@ordineingegnerimacerata.it](mailto:info@ordineingegnerimacerata.it) PEC [ordine.macerata@ingpec.eu](mailto:ordine.macerata@ingpec.eu)

### COMMISSIONE STRUTTURE E GEOTECNICA

#### **Riunione del 20 Dicembre 2013**

#### **Argomenti all'ordine del giorno:**

1. Elezione del Presidente, Vicepresidente e Segretario della commissione;
2. Stesura di un elenco sintetico delle attività di aggiornamento da programmare per il 2014 ai fini della formazione obbligatoria;
3. Varie ed eventuali.

#### **Verbale della riunione:**

a seguito della convocazione della riunione odierna indetta dal coordinatore della commissione strutture e geotecnica, Ing. Giorgio Governatori, in data 14 dicembre 2013, sono risultati presenti alle ore 18:30, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata, i seguenti membri della commissione:

- Ing. Appolloni Marco
- Ing. Barcaioni Marco
- Ing. Biancucci Silvano
- Ing. Bisbocci Luca
- Ing. Bravi Graziano
- Ing. Carlorosi Carlo
- Ing. Clementi Francesco
- Ing. Foglia Stefano
- Ing. Governatori Patrizio
- Ing. Liberati Sauro
- Ing. Marinaro Enrico
- Ing. Marzola Mariano
- Ing. Orazi Marco
- Ing. Pasquali Raffaele
- Ing. Piermattei Luigi
- Ing. Pistilli Cristina
- Ing. Principi Simone

ed il coordinatore della commissione Ing. Giorgio Governatori, che presiede la riunione, per discutere i punti all'ordine del giorno.

Il coordinatore inizia la discussione, affrontando il primo punto all'ordine del giorno, chiedendo quindi ai presenti se vi sono disponibilità per le candidature alle cariche di Presidente e di Segretario della commissione strutture e geotecnica.

Dal dibattito, emergono due sole candidature alla carica di Presidente della commissione: l'ing. Raffaele Pasquali e l'ing. Silvano Biancucci. All'unanimità per acclamazione vengono eletti Presidente l'ing. Raffaele Pasquali e Vicepresidente l'ing. Silvano Biancucci.

L'ing. Luca Bisbocci viene inoltre eletto con la stessa modalità ed in modo unanime, segretario della medesima commissione.

Il coordinatore pertanto invita al dibattito del secondo punto all'o.d.g., e propone di organizzare un numero maggiore di ore di corsi/seminari rispetto al minimo previsto dal regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri, che ammontano a 15 CFP/anno pertanto equivalenti a 15 ore di attività di aggiornamento annuo.

La richiesta di moltiplicare l'offerta formativa con un numero maggiore di ore viene giustificata dal proporre agli iscritti differenti argomenti di approfondimento sui quali poter scegliere quelli di maggior interesse e nel dare la possibilità di recuperare CFP qualora non si possa partecipare agli altri incontri previsti.

Fra gli argomenti proposti per l'attività di aggiornamento per il 2014 ai fini della formazione obbligatoria, la commissione strutture e geotecnica propone i seguenti:

- Pannelli sandwich e rivestimenti protettivi (4 ore);
- Edifici esistenti, aspetti generali (4 ore);
- Edifici esistenti in muratura (4+4 ore);
- Edifici esistenti in c.a. (4 ore).

Il coordinatore fa inoltre presente che devono essere nominati due delegati per la commissione strutture della federazione degli ingegneri delle marche; un delegato è stato nominato dal consiglio dell'ordine ed è lo stesso ing. Giorgio Governatori l'altro delegato è un membro della commissione strutture e geotecnica dell'ordine degli ingegneri di Macerata.

Allo stato attuale la commissione segnala il nominativo del presidente della commissione, l'ing. Raffaele Pasquali.

Il presidente provvederà a convocare la prossima riunione della commissione, che indicativamente si svolgerà la terza settimana di gennaio 2014.

Alle ore 20,00 la riunione viene sciolta.

Il segretario  
*Ing. Luca Bisbocci*

Il coordinatore  
*Ing. Giorgio Governatori*