



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Via IV Novembre 50 - 62100 Macerata

Cod. Fisc. 93037510430 Codice Univoco Ufficio P.A. **UF1QEJ**

Tel. 0733.233.111 Fax. 0733.234.254

e-mail info@ordineingegnerimacerata.it PEC ordine.macerata@ingpec.eu

Commissione SICUREZZA e PREVENZIONE INCENDI

VERBALE n. 14 del 27 gennaio 2016

Argomenti all'ordine del giorno:

1. *Discussione dei quesiti posti alla Commissione Sicurezza*
2. *Corsi di aggiornamento per RSPP*
3. *Corsi per Coordinatori per la Sicurezza*
4. *Varie ed eventuali*

Nella riunione del 27 gennaio 2016 alle ore 17,00, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, sono risultati presenti i seguenti membri:

N.	Nominativo	Presente	Assente	
			Giustificato	Non giustificato
1	Botta Sergio	X		
2	Castricini Emiliano (<i>segretario</i>)	X		
3	Eugeni Fabio Massimo (<i>consigliere coordinatore</i>)	X		
4	Fornaro Giuseppe	X		
5	Formentini Pierluigi	X		
6	Lambertucci Tommaso	X		
7	Leonardi Enzo (<i>vice presidente</i>)	X		
8	Marchionni Paolo			X
9	Mozzicafreddo Roberto (<i>presidente</i>)		X	
10	Parolisi Andrea		X	
11	Pigini Sauro	X		
12	Racano Giuseppe		X	

Constatata la presenza del numero legale secondo il regolamento della Commissione e quindi la validità della seduta, il Vice Presidente ing. Leonardi Enzo dà inizio alla riunione.

Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione precedente (giorno 02 dicembre 2015).



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Via IV Novembre 50 - 62100 Macerata

Cod. Fisc. 93037510430 Codice Univoco Ufficio P.A. **UF1QEJ**

Tel. 0733.233.111 Fax. 0733.234.254

e-mail info@ordineingegnerimacerata.it PEC ordine.macerata@ingpec.eu

Commissione SICUREZZA e PREVENZIONE INCENDI

1. Discussione dei quesiti posti alla Commissione Sicurezza

La commissione esamina il seguente quesito posto da un iscritto all'Ordine. A tal proposito viene interpellato anche l'ing. Semeraro per un parere in merito, riportato di seguito.

Quesito:

“Una ditta privata riceve in appalto da un'amministrazione pubblica l'esecuzione di un impianto fotovoltaico su copertura. La ditta subappalta l'opera a n°2 ditte individuali (2 elettricisti) facendo n°2 contratti di subappalto, uno per ogni ditta individuale, inserendo su entrambi i contratti lo stesso oggetto: installazione impianto fotovoltaico”. Dunque ho n°2 ditte individuali che esercitano in cantiere lo stesso tipo di lavorazione, con un tempo previsto di esecuzione dei lavori di circa 5gg lavorativi. Devo redigere il PSC con tutto ciò che ne deriva o è sufficiente avere il POS di ogni ditta individuale?”

Risposta:

Il lavoratore autonomo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è persona fisica che esegue parte dei lavori senza vincolo di subordinazione.

Significa ciò che è lavoratore autonomo colui che svolge in completa autonomia (diversamente da quanto indicato dal codice civile all'art. 2222, con lavoro prevalentemente proprio) una lavorazione o fase di lavoro. Viceversa, nel caso in cui due ditte artigiane o individuali senza dipendenti eseguono la stessa lavorazione o fase di lavoro ognuno dei due non opera in completa autonomia. In tale ipotesi, indipendentemente dalla tipologia di contratto tra le parti (nel caso in esame subcontratti d'appalto), si configura, in base al principio di effettività di cui all'art. 299 del D.Lgs. 81/2008 un'impresa di fatto.

Cosa succede in tali casi?

Venendo a costituirsi un'impresa di fatto non è sufficiente che uno dei due, che nell'effettività è riconducibile al datore di lavoro in funzione ai poteri direttivi che esercita in concreto nel cantiere, rediga il POS. D'altronde, alle voci informazione e formazione, DPI (di terza categoria), valutazione del rischio rumore del POS cosa potrà scrivere? È necessario, in realtà, che uno dei due formalizzi l'assunzione temporanea dell'altro e poi attui tutti gli obblighi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e dopo quelli del Titolo IV. Naturalmente semplice a dirsi ma difficile a farsi.

La questione, dunque, va risolta a monte.

I subappalti devono essere sempre autorizzati. In questo caso non può essere autorizzato un subappalto pubblico a ditte artigiane o individuali che non hanno idoneità tecnico professionale per eseguire delle lavorazioni che palesemente richiedano più lavoratori in squadra, salvo che una delle due non si unifichi a quanto da me detto in precedenza.

A riguardo ti consiglio di visionare un illuminante documento redatto dalle Regioni sull'argomento (Coordinamento tecnico interregionale del 29 novembre 2011- Lavoratori autonomi e attività di cantiere).



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

Via IV Novembre 50 - 62100 Macerata

Cod. Fisc. 93037510430 Codice Univoco Ufficio P.A. **UF1QEJ**

Tel. 0733.233.111 Fax. 0733.234.254

e-mail info@ordineingegnerimacerata.it PEC ordine.macerata@ingpec.eu

Commissione SICUREZZA e PREVENZIONE INCENDI

2. Corsi di aggiornamento per RSPP

Vengono individuate le seguenti date per i corsi di aggiornamento per RSPP:

- *Rischi di atmosfere esplosive 1 (ATEX) – docente ing. Emma Lambertucci - 4 CFP – 17/18-02-2016*
- *Rischi di atmosfere esplosive 2 (ATEX) – docente ing. Emma Lambertucci - 4 CFP - 24/25-02-2016*
- *Piani di emergenza ed evacuazione – docente ing. Enzo Leonardi - 4 CFP – 17/24-03-2016*

Si avverte la segreteria ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per la registrazione dei partecipanti.

3. Corsi per Coordinatori per la Sicurezza

Il presidente dell'Ordine ing. Fabio Massimo Eugeni riferisce ai presenti che a livello federativo sarà organizzato il corso di 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e le commissioni territoriali.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento quinquennale di 40 ore per il mantenimento dei requisiti, sarà stipulata una convenzione tra la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche e la società E-Train S.r.l. in base alla quale gli iscritti ai vari ordini provinciali della regione potranno seguire i moduli didattici in modalità e-learning.

4. Varie ed eventuali

L'ing. Castricini espone i risultati della valutazione dei rischi per l'Ordine degli Ingegneri di Macerata e la programmazione degli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza.

L'ing. Botta fa presente che sono ancora aperte le iscrizioni al Master "diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro" presso l'Università di Camerino. Egli riferisce anche che lo Studio Botta ha stipulato un Accordo Quadro con l'Università di Camerino sui modelli di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'ing. Pigni porta all'attenzione dei presenti una problematica ancora aperta riguardante l'esigenza di garantire l'evacuazione in caso di emergenza in una struttura pubblica assicurando al tempo stesso un elevato livello di security.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 19,00 il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione e rinvia per il prossimo incontro al giorno 16/03/2016 alle ore 17,00.

f.to il vice presidente
ing. Enzo Leonardi

f.to il segretario
ing. Emiliano Castricini